2025/10/30 18:15 1/1 Checkliste zum Start

## **Checkliste zum Start**

Um einen unkomplizierten Start zu gewährleisten, diese Schritte nacheinander ausführen

## **Checkliste**

- Beginn des Ballon-Befüllens (Füllmenge?)
- Testempfänger startklar (APRS, SSTV)?
- Widerstand gewechselt?
- Absprengeinheit vorbereitet?
- Nutzlast in Hülle sicher befestigt, Fallschirm und Absprengeinheit verbunden?
- Warten auf Füllung des Ballons
- Befestigung der Nutzlast und Fallschirm an Ballon durch die Absprengeinheit
- Akku anstecken
- Prüfung: Peilsender läuft?
- Einbringen der Nutzlast in die Styropor-Hülle
- Einschalt-Taster betätigen
- Prüfung: LED grün an?
- Prüfung: LED gelb leuchtet nach ~45Sek?
- Prüfung: LED "Status" blinkt (1 Minute) nach 2-3 Minuten?
- Warten auf Beginn der ersten Aussendung SSTV.
- Starten des Ballons

From:

http://loetlabor-jena.de/ - Lötlabor Jena

Permanent link:

http://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xplorer:checkliste&rev=1398098083

Last update: 2014/04/21 16:34

